

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć drukowana) WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 296-000-20-54

Wałbrzych, dnia 30.08.2018

Opinia Nr 008918

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kaszubka nr 16/6 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.C.H. Radgona

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie new.
2. Instalacja prawidłowości podłączenia
3. Instalacja przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacja wykonana w tym miejscu jest istniejąca
w przewodzie m 4 - ciąg mechaniczny.

Istniejąca wentylacja wykonana tam jest
wykonana z rur PCV - nieprzewodzących, należy
w tym samym miejscu wykonać nową
wentylację wykonaną z rur stalowych
ociekających, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Garowy podgrzewacz wody "jantar" odczepić
z przewodu m 6 i przenieść do przewodu m 5,
garowy podgrzewacz wody z zaimt. termora
zapalnika, zgodnie z wymogami producenta.

Inne uwagi: Należy dobrać tarantki na nowo przenieść mied
miedzi 220 cm?

Kontroli dokonał: P. Sienko A. Sienko

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra
MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80
z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.
U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.C.H. Radgona
1 egz. dla RZK u Wałbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____


Uwagi:

1. Do dokumentu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słowa: oficjalny na odwrót
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
Przewodny mistrz kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Piotr Sienko

Opis 08918 Kuchnia 16/6

proch



p.pok.

3 4
5 6

winda

kuchnia

proch

winda z PCV
winda z PCV

garowy podgrzewac wody

garowy

1	2	3	4	5	6	
						studen
			Wk 9	4	5 9	7 p
			Wk 6	5 6	5 6	7 p
			Wk 3		5 3	pa ter
						mu ser

MISTRZ KOMINIARSKI
Piotr Stara