


ELEWACJA TYLNA



OZNACZENIA



Lokalizacja zarysowań i pęknięć ścian do naprawy



Ubytki tynku - do uzupełnienia



Wykonać przemurowania pęknięć po obu stronach ściany na głębokość. 1/2 cegły



Wykonać przemurowania pęknięć od strony zewnętrznej ściany na głębokość. 1/2 cegły



Cementowa okładzina cokołu do całkowitego zbiccia i odtworzenia

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

"SIG"

temat:	Remont ściany przyziemia		
adres:	ul. Andersa 101, 58-304 Wałbrzych		
inwestor:	Miejski Zarząd Budynków ul. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
ELEWACJA TYLNA		skala 1:100	NR RYS. 1/W
		18.10.2018	