



LEGENDA

- ściany istniejące
- wyburzenia
- filary z cegły pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap M-4
- ściany z cegły dziurawki kl. 5 MPa na zaprawie cem.-wap M-4
- siatka cięto-ciagniona 62x20 gr. 0,75 mm
- projektowane podciąg wzmacniające

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich belek stalowych i nadproży:

- Oczyszczenie z rdzy
- Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500Rust-oleum
- Tynki sufitów do uzupełnienia

Uwagi:  
Na rysunku pominięto otwory okienne

STAL KSZTAŁTOWA St3SX  
Elektrody ER 1,46

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż.Sławomir Ignatowicz  
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat: Remont - naprawa stropów nad piwnicą

adres: ul. 1 Maja 110, 58-305 Wałbrzych

inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 110 w W-chu

projektant: inż. Sławomir Ignatowicz

NBGP.V-7342/3/99/98

NR RYS.

skala 1:75

10.05.2019

RZUT PIWNIC

2