

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Opinia Nr 006466

Wieloniecz, dnia 29.07.2015 r.

1117 20 K - 74 11/11/15 Wykonanych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przewidywanego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podział garzowej z żurk. formacja
spalająca podległa do metody m 2
zgodnie z wymogami procedury
wentylacja wykonana do metody
m 1

Inne uwagi: *Wskazywać zapewnienie kopiiu programu z
zawazne na potrzeby wentylacji i oddychaj.*

Kontrolir dokonal: D. S. S. H. McCarty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz., z przeliczeniem po 1 egz. dla: 15000 Nowe Wesołe
1 egz. dla RZK w Wodzisławskiej

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kontynowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinią jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stora
Placed 1 pedals

Opis 06466



1	2	
		sluch
		ip
		ip
A	A	ip
WM	CD go	parten
1	1	pinny

MISTRZ KOMINIARSKI
Stara
 Daniel Stara