

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 19.12. 2014 r.

Opinia Nr 006602

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wroclawiu
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-100 Wrocław
tel. 71 664 26 06
fax 71 664 26 07
e-mail: biuro@kominiarska.pl

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 94/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą spalania podłączyć do zewnętrznej instalacji wentylacyjnej poprzez doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz poprzez wentylację mechaniczną lub naturalną, zgodnie z projektem.
2. Wykonanie poprawek i uzupełnień w projekcie instalacji elektrycznej.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia wentylacyjne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Budzik, Renata Szajda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.U. Biały Kamień
Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia





Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Gen. Danieł Stara

Pieczęć i podpis

~~521610 KRAJOWY~~



PRZEWODY DŁYKOWE

	1	2
STYCH		
II P		
I P		
PARTER	Π	Π

MISTRZ KOMINIARSKI
[Signature]
 Dantel Stara