

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
HEJDOŃSKI ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 62 42
UL. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-2029

Opinia Nr

005945

Szczawno-Zdrój, dnia 16.12.2014 r.

2014-12-17

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 142/6 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Stan podłogowy nie pozwala na podłączenie pieca CO na paliwo stałe jak i kotła gazowego CO do istniejących przewodów. Proponuje się kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą, podłączyć do składu powietrza spalnicowego zgodnie z wytycznymi producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację wywiewną, tarioną można wykonać do przewodu nr 2, z przewodu nr 1 do którego będzie można podłączyć wentylację wywiewną, kuchenną.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paws, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 29.12.2014 podpis: [podpis]



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

[podpis]
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SZUK ORIENTACYJNY



	1	2
STROCH		
II P	W_k 6	W_k 6
I P		
PARTER	W_k 2	W_k 2
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara