

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYCH
SŁA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 648.000.00-68 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Opinia Nr

Szczawno-Zdrój dnia 17.11.2014 r.
005840

w budynku przy ul. Dobroca nr 9/15 w Dąbrowydu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Piaskowa Góra - Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony dla wentylacji wywiewnej kuchni, przewód nr. 6 dla przepływowego podgrzewacza wody - bukiersa a przewód nr. 7 dla wentylacji wywiewnej łazienki
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Narek Paus, Kamil Kotowicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaskowa Góra - Szczawienko

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Zca WŁADYSLAWA
Kierownik Biura Klienta
PIASKOWA GÓRA - SZCZAWIENKO
Ewa Dabert

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skie orientacyjny na odrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

1	
2	
3	
4	7
5	8
6	9

DACH

1	
2	
3	
4	7
5	8
6	9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IV P										M-25 z
III P			Wk	Y				Wk		M-20
II P	Wk					Y	Wk			M-15
I P			Wk	Y				Wk		M-10
PARTER										M-5 z
PRZYKŁAD										

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara