

g. M. Zdzien.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczegółowa zdanie, dnia 28.02.2014 r.

Opinia Nr

005116

180% SOBIEJON "Wielkość"

2014-03-05

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Suskiego nr 14/8 w Wieliczce

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.U. Sobieju

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia²
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy 11 kW zainstalowany w pomieszczeniu spalania podłączony do
zewnątrz. Kocioł posiadał spalnicę zgodną z wytycznymi
producenta i w oparciu o wyniki oględzin nie wykazano wadliwego działania.
2. Kocioł gazowy 11 kW zainstalowany w pomieszczeniu spalania podłączony do

3. Kocioł gazowy 11 kW zainstalowany w pomieszczeniu spalania podłączony do
zewnątrz. Kocioł posiadał spalnicę zgodną z wytycznymi
producenta i w oparciu o wyniki oględzin nie wykazano wadliwego działania.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Stanisław Malisiewicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Sobieju

1 egz. dla RZK Szczegółowa zdanie

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 11.03.2014 podpis: Stanisław Malisiewicz

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis

20. 7. 2014



PRZEWODY 3, 7 GÓRNE WYLOTY
POZOSTAŁE BŁOCNO



STAN I STANIECZKI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STYCH										
III P										
II P										
I P										
PRZEDP.										
PIWNICA										

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara