

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŻ BRZ YCH
MIAŁO: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-37
NIP 398.000.20-52

Szczawno-Zdrój dnia 17.07.2014 r.

Opinia Nr 005547

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Annii Kućkowej nr 604/2 w Szczawno-Zdroju
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

P. Gorecka T

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK „STARY ZDRÓJ” walczych

2014-07-18

28286

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące piece tj. kaflowy pokojowy i kuchnia przenośna prawidłowo podłączone do przewodu 50x70mm
2. Wentylacja mechaniczna kuchni zamontowana w otulinie przeciellorej
3. W oknie PCV prawidłowo zamontowane 3 uszczelnienia

Inne uwagi: głowa pieca kaflowego pokojowego wymaga remontu - przekbudowy

Kontroli dokonał: Maciek Pań, Marcin Bzwicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U, Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U, Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U, Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.K. Stary Zdrój
Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis


SZUKO ORIENTACYSIA

ul. Anny Kwaforowej

DACH

50x50

1



	1	
STRONA II, P	P 12	
I P		
PARTER		
	P 2	K 2

SUTERYNA 14-2

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara