

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Szczawno-Idzaj, dnia 18.11. 2013 r.

004854

100-382139

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec paleniskowy prawidłowo podłączony do przewodu nr. 4.
Piec kuchenny można podłączyć do przewodu nr. 2.
Zamiast powyższych piecy do przewodu nr. 2 można podłączyć piec CO na paliwo stałe. Wentylacja powiewna kuchni istniejąca w przewodzie nr. 1. Wentylacje nawiewna, wykonana wg obowiązujących przepisów.
2. Alternatywa dla piecy na opał stały: kocioł gazowy z samowystępującą komorą, podłączony do zewnętrznego układu powietrze-spalinowego zgodnie z wymogami producenta (wg opisu o projekt). Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy odpływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontrolir dokonal: Mavel Paws, Havanu Bricel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. i Szały Kanieli

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. **Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia**

BIURO OBSŁUGI KLIENŃA
"BIAŁY KAMIEŃ"

18. 11. 2015



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski

Pieczeć i podpis

Jerzy Siara

SKŁAD ORIENTACYJNY



	1	2	3	4
STRECH				
II P	Wk 18	COL 18	O 17	
I P	Wk 14			P 14
I P	Wk 10	COL 10		
PARTER				P 5
PIWNICA				

Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski

~~Jerzy Stara~~