

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYCH
TEL: 58-310-6222 ZDRO.
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-37
NIP 896.600.702

Szczawa 2015 r. dnia 31.05.2015 r.

Opinia Nr 006263

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. wrocławskiej nr 125/11 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Szczawa

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Stan podłączenia w przewodach nie pozwala na podłączenie piecy na opał stały.
2. Proponuje się kocioł gazowy CO z zamkniętą kominą, podłączoną do zewnętrznej kłemuhy powietrzno-spalinowej zgodnie z wytycznymi producenta i w oparciu o projekt.
3. Weryfikację poprawności kłemuhy wykonać wg obowiązujących przepisów projektu.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia kominowego zapewnić należy napływ powietrza zzewietu poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marek Bixiak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawa
1 egz. dla RZK Szczawa - Zdroj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinią jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Słota
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

ulica



	1	2
STRYCH	P ₁₄	
I P	z ₁₂	
I P	P ₈	z ₈ COG 7
PARTER		
PWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara