

BOK „NOWE MIASTO”

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 10
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 8
Tel. (074) 84 23 288
NIP 894-200-000

Opinia Nr

006190

Wrocław, dnia 6.05.2015 r.

BOK „NOWE MIASTO” Wałbrz

11. MAJ 2015

w budynku przy ul.

Psie Pole

nr

9/1A w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec C na paliwo stałe może być
podłączony do przewodu nr 3 od strony
kuchni.

Wskazywana w kuchni przewidziana do
przewodu nr 1

Wskazywane nauczanie o min. przepływie 200 cm³
wspornie wg projektu

Inne uwagi:

Należy pamiętać, że jest to urządzenie, którego
perioda użytkowania powinna być
być podłączony w kuchni.

Kontroli dokonał:

S. Sobotka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis

Справка 00190

покой

покой

приех

техниче

west	1	2
piece CO	3	4

formika

	1	2	3	4	
					Styeh
				CC 902	11 p
	W	CC 902 7			11 p
			A		Ip m h. look post.
	W		CC 1		pecker m d
					gruue

Scat 11

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 431
z dnia 17-03-2015**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spzoo BOK - NOWE MIASTO
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. Psie Pole nr 9**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Po wypaleniu przewód kominowy od pieca Co z mieszkania nr 1 jest drożny, ciąg komina prawidłowy. Pozostałe przewody są drożne.

Nie wiadomo czy piec Co z mieszkania nr 1 jest podłączony prawidłowo i czy jest sam w przewodzie.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
- 2.
3. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

