

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 22.10.2014 r.

Opinia Nr 005854

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Prepodległości 206/8 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MiO Sp. z o.o.
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO -
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń'

2014 - 10 - 23

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prze CO na palno ściągę podłączając do
menadru m 1 o wym. 50x50cm.
Wentylację wywiewną i recyrkulacyjną wykonać
w/g projektu.

Alternatywne: podłączając kocioł gazowy z went.
komina spalania zgodnie z projektem i
wymogami procedur.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: B. Samojlik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sękie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno akreślić.
4. Opłata jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Pieczęć i podpis

Optima 05254



1		
		III. step
	↑	
	CO 8	IIp
	CO 4	Ip
	P 3	pcuter
	V 3	
		pinna

Scacup