

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominjarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAL. BRZYCH
TEL: 58-310 522 40 522 41
ul. Kóżana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 596.000-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 30.09.2014 r.

005769

Opinia Nr

w budynku przy ul.

Nowenda

nr

16/20

w

Walturysku

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Piaszkowa Góra-Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przepływowy podgrzewacz wody i wulwey jak i wentylację wykonano kuchen i łazienki prawidłowo podłączone do przewodów analogicznie nr 1, 7, 4.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza zzewyższ poprzez urządzenie nawiewowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

Marek Pawa, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

B.O.K. Piaszkowa Góra-Szczawno-Zdrój

1 egz. dla RZK

Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

INSPEKTOR

ds. Urządzania budynków

Adam Gajda

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominjarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sida

Pieczęć i podpis



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IV P	y				Wk		Wk						M-20
III P													M-16 z
II P	y				Wk		Wk						M-12
I P													M-8 z
PARTER	y				Wk		Wk						M-4
PIDWIECIE													

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara