

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
AL. 58-10 SZCZAWNO ZDRÓJ

Opinia Nr

006109

Szczawno-Zdrój, dnia 04.02.2015 r.

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27 00
NIP 696-090-20-54

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Żelaznej nr 27/4 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Piaszkowa Góra - Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące podłączenia tj. wentylacja aspiracyjna kuchenek, grawitacyjna podgrzewacz wody i kuchenka oraz wentylacja aspiracyjna kuchenki podłączone prawidłowo do przewodu kominowego nr 3, 6, 9
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie wentylacyjne. Zapobiegawczo powietrze na istniejące urządzenia to 150 m³/h.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Małgorzata Rencus, Sędzysław Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Piaszkowa Góra - Szczawno-Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkło orientacyjny na odwrocie,
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Grzegorz
Dartel Stara


Pieczęć i podpis

Włocław

1	4
2	5
3	6

7
8
9

DACH



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IV P		Wk				y		Wk		M-20
III P	Wk			y			Wk			M-16
II P										M-12 z
I P	Wk			y			Wk			M-8
PARTER		Wk			y			Wk		M-4
PARDONICA										

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara