

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
50-901 WAŁBRZYCH, Pole Pole
Tel. (074) 84 23 286
NIP 896-000-20-54

Walczyński, dnia *25.06.2015* r.

Opinia Nr *006390*

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Świducka* *56/3* w *Walczyńcu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *BOK - Podgórze*

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' *CO gaz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

BOX „PODGÓRZE” Wałbrzych

2015 - 06 - 26

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Podłoga gazonowa z osłonięciem kominowym spełniającym
wymagania podłączeniowe. Wady techniczne z zakresu i zawartości
urządzeń zewnętrznych wg projektu technicznego*

Inne uwagi: *Zapewnić dopływ powietrza na potrzeby wentylacji
poprzez urządzenie mechaniczne.*

Kontrolli dokonał: *S. Szumny i H. Marciniak*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOK - Podgórze*
1 egz. dla RZK. *Walczyński*

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
Sebastian Samotyja
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

Opis 06390



1	2	3	
			stupa
A		P ₈	$\bar{I}_p$
	P ₆	P ₅	$\bar{I}_p$
CD gaz.			przek.
			mur

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj