

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" W WROCŁAWIE
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-310 522 22 22
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-030-22-54

Szczawno-Zdrój dnia 08.06.2015 r.

Opinia Nr 006349

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. A. Kochanika nr 7/5 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie kotła gazowego
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK SOBIECIN WALBRZYCH
12.06.2015
L. dz.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące przewody to przewody dymowe
2. Kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą podłączony do zewnętrznej instalacji powietrzno-spalinowej zgodnie z wytycznymi producenta i w oparciu o projekt
3. Wentylacje mechaniczne kuchni i łazienki wykonane wg obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt. Istniejące wentylacje nieprawidłowe
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewowe

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 16.06.2015



podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Sława
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	
II P	P ₁₂		K ₁₂	M-12 M-13 niesprawdzone
I P				M-8 niesprawdzone
PARTER				M-5 M-6
PIWNICA				

↑ PRZEWÓD DYMOWY

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara