

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 12.12.2014 r.
005943

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FELJA 58-510 SZCZAWNO-ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 823 50 00
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Żwirskiej nr 67/15 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Praskowa-Górcz

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący gazowy podgrzewacz wody działa prawidłowo w przedsiębiorstwie nr 2.
2. Wentylacja wywiewowa kuchni należy przepięć do przewodu nr 3.
3. Wentylacja wywiewowa kuchenki działa prawidłowo w przedsiębiorstwie nr 6.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pawa, Marcin Brzeczka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Praskowa-Górcz
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Grzegorz
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

2	3	5	7	10
1	4	6	8	9

DACH



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IV P		y	Wk			Wk						K-15
III P												M-12 z
II P		y	Wk			Wk						K-9
I P		y				Wk		Wk				M-6
PATIO												K-3 z
PRAWICA												

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara