

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szacowno-Zdrój, dnia 17.02. 2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI HR 17
KALISZSKIEGO
UL. 99-310 SZACOWNO-ZDRÓJ
UL. ROZANO 1, tel. (71) 664-27-32
NIP 631-000-20-54

Opinia Nr 006148


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 154/12 w Dąbrowie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiegów

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące urządzenia prawidłowo podłączone do przewodów:
- piekarnik przewód nr 4, wentylacja łazienki przewód nr 8
- wentylacja kuchni przewód nr 9
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych
zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez
urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Hanna Bociak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiegów
1 egz. dla RZK Szacowno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.02.2015 podpis: [podpis]


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

posłać listem dop. 21.02.15

SZKIC ORIENTACYJNY



PRZEWODY 1, 2, 3, 4 GÓRNE WYŁOTY
POZOSTAŁE BOCZNE



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III P				9				Wk	Wk					N-12
II P														M-8 z
I P		3				Wk					Wk			M-6
PARTER														M-3 z
PIWNICA														

MISTRZ KOMINIARSKI

here
Danieł Siara