

# MINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

SW. FLORIAN" w Wrocławiu  
(przebiegała kolumna kominowa)  
WALBRZYCH  
TEL: 58-310 52 42  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 896-080-20-54

Opinia Nr 006445  
23.07.2015  
L. dz.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kosteckiego nr 7A/24w w Walbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez M.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Ze względu na brak technicznych możliwości wyprężenia  
zewnętrznych przewodów wentylacji wyprowadzić komin  
i ławki wykonano wg obowiązujących przepisów  
i w oparciu o projekt.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Harold Piers, Autor tabele

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: M.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Stanisław Zduj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.07.2015

podpis: Stanisław Zduj

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(wzrosty i podpis)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława

Piczeć i podpis