

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 29.04.2015 r.

Opinia Nr 006302

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Włodawie
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
ul. ŚW. MIKOŁAJA 16/17
tel. (074) 843-27-32
fax 843-080-20-54

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dąbkowicza nr 15/5 w Dąbrowie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Białe Kamienie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy w 2. piętrze był przeznaczony dla istniejącego pieca CO gazowego z dwustopniową wentylacją mechaniczną.
2. Wentylacja mechaniczna kuchenki i łazienki prawidłowo w przewodach nr 4 i 10.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne. Dla pieca CO wykonać wykopanie wentylacji mechanicznej.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pęks, Marek Buciek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Białe Kamienie
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opinia dla Klienta
04.05.2015

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY


ULICA

14x25

1	2	3	4
5	6	7	8

9	11
10	12
11	13

DACH



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SIBYCH											WE 11		
II	COG 11		WE 11						WE 11		WE 10		
I P		COG 5		WE 5						WE 5		WE 4	
PACIER													M-12
PROURA													

MISTRZ KOMINIARSKI

G. Siara
Daniel Siara