

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 06.12.2013 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 56-310 522 22
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27
NIP 895-900-29-52

Opinia Nr 004884

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Duszyńskiego nr 37/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące piece prawidłowo podłączone do przewodów nr 1, 5. Po ich likwidacji przewód nr 5 można będzie przeznaczyć do podłączenia pieca CO na opał stały lub pieca gazowego CO z zamkniętą kominową, po zamontowaniu prawidłowego wkładu spalinowego. Istnąą powłoką dla CO gaz wpływać z zewnętrz budynku.
2. Wentylacja wewnętrzna kominowa istniejąca w przewodzie nr 4.
3. Wentylację wewnętrzną wpływać wg obowiązujących przepisów.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania pieców kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marek Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.K. Szczawno-Zdrój
Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

Pieczęć i podpis



PRZEWÓD 3,6 - 20x20
POZOSTAŁE 14x14



STAN ISTNIEJĄCY

	1	2	3	4	5	6
STYCH						
II P				W _k 5	COG 5	
I P	P ₃			W _k 3	P ₃	
PARKET				W _k 1 WKOŁ		
PIWNICA		COG 1	W _k 1			

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława