

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
FUNKCJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 57CZAWNO ZDRÓJ
ul. Półana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 895-000-20-5 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 18.03. 2014 r.

Opinia Nr 005140

w budynku przy ul. Dobrowskiego nr 40/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń¹

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 (50x50cm) można przerwać i do podłączenia pieca kuchennego.
2. Wentylacja nawiewna kuchni istniejąca przez ścianę ponad dach prawidłowa.
3. Wentylacja nawiewna Ø 150 z zewnątrz prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pawał, Remigiusz Sędko

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 24.03.2014

INSPEKTOR
ds. Utrzymania Budynków
podpis: Tomasz Łodgński

Uwagi:




1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Danuta Słaba
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

ul. Dobrowskiego



MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara