

KOPIA

Kominiarska Sp-nia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 16/17
Rejonowy Zakład Kominiarski

Protokół
z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku
będącym własnością :

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 606-000-94444

Wspólnoty Mieszkaniowej
położonym w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze nr 5

została przeprowadzona kontrola stanu technicznego grawitacyjnych wewnętrznych przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w oparciu o art. 62 Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 207 poz. 2016 2003r.) z późniejszymi zmianami, oraz urządzeń pomocniczych.

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Stan techniczny przewodów jest dostateczny

Wykaz usterek lub inne informacje i stwierdzenia

1. Nieszczelny przewód wentylacji wywiewnej z mieszkania nr 29 na sąsiedni przewód dymowy należy natychmiast uszczelnić, zakaz używania pieca Co z nr 26.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki-uszkodzenia – nieprawidłowości, podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie, w trakcie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego przydatności obiektu budowlanego lub jego części.

Termin następnej kontroli sierpień 2016

Protokół sporządzono i podpisano w dniu sierpień 2015

Protokół otrzymują:

1. Właściciel zarządcą obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski
3. Właściwy organ PİNB
(w przypadku występowania zagrożeń)

Ustalenia zawarte w protokole
przyjęto do wiadomości

Protokół KOMINIARSKI
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

2015 -08- 2 5