

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR **
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDR^o
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 898-000-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 28.07.2014 r.

Opinia Nr 005605

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Annii Krąkowej nr 40/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

P.1.6.2014
T 09

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 może być przeznaczony dla istniejącego pieca CO na paliwo stałe.
2. Wentylację wpięwaną, wykonaną można do przewodu nr 1 po zaizolowaniu wkładu kominowego przypadk. CO w przedpokoju.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy dopływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie mechaniczne.
4. Wentylację wpięwaną, kuchni można podłączyć do przewodu nr 8.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Labuda, Marek Paws

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.K. Stawy Zdrój
Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skrócić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład i druk: POLDRUN - tel. 74 664 28 06

BOK „STAWY ZDRÓJ” Wałbrzych



2014-08-05

30889

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siera
Pieczęć i podpis

22. K.K. ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8
STRYCH								
II P								
I P			KOK 4			W 4		W 4
PARTER		KOK 1						
PIWNICA								

W.p. wentylacja przedpokoj

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara