

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
EJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
A: 58-310 SZCZAWINÓW ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
KRS 0000-20-54

Opinia Nr

Szczawinów-Zdrój dnia 02.06.2014 r.

005444

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominiowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 71/2 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominiowych używanych przez
P.O.U. Stany Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 można przerwać do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kominą, spalania po demontażu istniejącego wkładu. Podłączenie kotła do przewodu wykonywać zgodnie z wytyczeniami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację mechaniczną łazienki można do przewodu nr 1 po jego odwołaniu. Odbyć próbę odwołania się nie powodła wentylację łazienki wykonywać wg projektu techn.
3. Wentylację kuchni wykonywać wg projektu braku przewodu wentylacyjnego.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięcie powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie inne uwagi uwzględnić.
5. Istniejącą wentylację łazienki zlikwidować natychmiast z przewodu spalinowego.

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Radosław Szumowski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: P.O.U. Stany Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawinów-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do organu nadzoru prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominiowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład i druk POLBRUK - tel. 74 664 26 09



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pierwsze i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



STAN ISTNIEJĄCY

	1	2	3
STRYCH			
II P	WE 5		J 5
I P		2	WE 2
PARTER			

MISTRZ KOMINIARSKI
Hand
 Daniel Stara