

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896.000.20. Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 04.07.2014 r.

Opinia Nr 005530

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 165A/1920 Wałbrzych
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 4 może być przeznaczony do podłączenia pieca węglowego pokojowego w pokoju nr 3. W pokoju nr 2 piec węglowy można podłączyć do piecekady nr 3. Do piecekady nr 1 (50x50cm) można przeznaczyć do podłączenia pieca kuchennego i pieca pokojowego w pokoju nr 1 z tym że dla pieca kuchennego zmontować należy prawidłowy układ kominowy.
2. Identyfikację wykonania kładu wykonania w gabaryzacyjnych przepisach projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buczek, Marek Paweł

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia 10.07.2014 podpis: [podpis]

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis



	1	2	3	4	
STRYCH	ϕ_{19}				H-19-20
III P	P_{17}	P_{18}		K_{18}	
II P	LOK 12	$\tilde{L}_{13}$		$\tilde{L}_{14}$	
I P		ϕ_9	P_9		
PARTER			P_2	ϕ_2	
PIWNICA					

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara