

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w/wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
PIŁA: 68-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 666.000.20.54

Szczawno-Zdrój dnia 26.08. 2015 r.

Opinia Nr 006524

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kasztelańskiej nr 3/7 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Piaskowa Góra-Szczawno

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Identyfikacja urządzenia kuchenia prawidłowo w przecrocie ul. 1.
2. Istniejące 3 wentylacje wyciemne łazienki prawidłowo w przedkach ul. 4 i 12 - jedną z wentylacji zlikwidować, należy także zlikwidować wentylację z pokoju ul. 1 - brak kuchenia ponad dachem i w pobliżu ul. 2.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić wolny napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia wentylacyjne np. nawiewniki okienne, dopotrebowanie powietrza na mieszkanie po wyprowadzeniu punktu dwupiętrowego wyciemie ul. 12.0 m³/h.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Brzuch, Kamil Kolarz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaskowa Góra-Szczawno
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI


Sebastian Samotyj

UCCA

DACH

14×14

1	4	9
2	5	10
3	6	11
	7	12
	8	13

[illegible]

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj