

ORYGINAŁ

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
88-801 WALBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 888-000-20-54

ORYGINAŁ

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 592

z dnia 28-04-2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Spz.o.o. BOK "PODGÓRZE"
położonym w Walbrzychu przy ul. Szkolna nr 14/4

2015 - 05 - 04

KONTROLA STWIERDZIŁA:

ORYGINAŁ

Piec Co na paliwo stałe podłączony jest prawidłowo w pomieszczeniu kuchennym do przewodu o wym. 50x50cm, przy silnych wiatrach występują zakłócenia w funkcjonowaniu pieca. Brak jest wymaganej wentylacji wywiewnej i nawiewnej dla pieca Co. W łazience brak jest prawidłowej wentylacji wywiewnej grawitacyjnej jest otwór w ścianie z niedozwolonym wentylatorem elektrycznym. Mieszkanie uszczelnione jest oknami PCV bez nawiewników.

Zasadnym jest zamontowanie nasady kominowej o średn. 250mm w otulinie termicznej, przy montażu nasady należy także zamontować na kominie w części ponad dachem drzwiczki rewizyjno-wyciorowe.

ORYGINAŁ

Należy: wykonać wentylację wywiewno-nawiewną w pomieszczeniu z piecem Co
- zdemontować wentylator elektryczny w łazience i wykonać prawidłową wentylację wywiewną zgodnie z obowiązującymi przepisami
- okna PCV powinny posiadać nawiewniki (Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r. § 155 ust. 3)

ORYGINAŁ

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

ORYGINAŁ