


P. Malinowski



Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
ul. Św. Mikołaja 16/17, tel. (71) 643-27-32
fax (71) 643-20-54

PROTOKÓŁ Nr 1066/15

z dnia 14.09.2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez P.O.U. Góbieciu

położonym w Dąbrowie przy ul. Svedniej nr 7/3

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Komin wykonany od pieca CO na opał stały z H-3
ze złym stanem technicznym. Komin poprzeczny
skorodowany i bez prawidłowego zakończenia ponad
dachem nie gwarantuje bezpiecznej eksploatacji. Złak
pobiera w piecu CO z H-3 do czasu wyłączenia nowego
kominu zgodnie z obowiązującym przepisami.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

INSPEKTOR
Stanisław Malinowski

Prez. Kominiarski
Marek Kominiarski
Daniel Stara