

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
3. (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
SEKCYJA KONTROLI I ADAMIMARSKI NR 17
W OBRZYSZACH
WYDZIAŁ OCHRONY PRACOWNIKÓW ZDROWIA
ul. Różana 1, tel. 71 743-27-32
NIP 661-001-20-86

Szczawno-Zdrój dnia 20.10.2015 r.

Opinia Nr 006632

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mieszka I 90 nr 32/8 w Dalbogrodzie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Piaszkowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przepływający podgrzewacz wody iulek, wentylacja wywiewna kuchni oraz wentylacja aspiracyjna łazienki prawidłowo podłączone do przewodów nr 2, 7 i 12.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięcie powietrza zzewietrze poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcel Paweł, Marcin Buciało

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaszkowa Góra
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Danielek Stara
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I P									W _K	W _L				M-10
II P							W _K				W _L			M-8
III P														M-6 z
IV P							W _K				W _L			M-4
POKOJ														M-2 z
POKOJ														

MISTRZ KOMINIARSKI

Gene
Daniel Stara