

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 19.09.2014r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WAŁBRZYCH

FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-57

NIP 896.000.20.64

Opinia Nr 005757

Przebiegów przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Wrocławskiej

nr 19/1c

w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 można przeznaczyć do podłączenia upieca kuchenno-kaflowego, kuchenno-piecznikowej, żarowej. Należy dla pieca CO na opał stały lub gazowego wykonać należy nowy komin wg projektu.
2. Wadyłaga wykonana istniejąca prawidłowa.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez wentylację mechaniczną.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Buciało, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Szczawienko

1 egz. dla RZK

Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

1	14x20
2	06 W

SPIS TREŚCI

1	
2	

	1	2
STREŻENIE		Wk 7
I P	I 4	Wk 4
PARTER		
PŁYNICA		