

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szacowno-Zdolaj, dnia 27.05.2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 6222
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 666-000-20-54

Opinia Nr 006339

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 123/15 w Dabrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Szacowno-Zdolaj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kuchenny prawidłowo podłączony do przewodu nr 3. Piec pokojowy przetranszkuje do przewodu nr 2 lub po likwidacji przetranszkuje piec przewód kominowy nr 3 przeznaczając do podłączenia piec CO na opał stały lub kotła gazowego CO z zamkniętą kominą. Łącząc powietrze dla kotła gazowego wykonać z boku budynku.
2. Wentylację mechaniczną, w kuchni wykonać bez obciążających przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne. W przypadku pieca CO na opał stały wykonać należy wentylację mechaniczną.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buczek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szacowno-Zdolaj
1 egz. dla RZK Szacowno-Zdolaj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Danieł Stara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



STAN WSTĘPIJĄCY

	1	2	3
STRUCH	P ₁₅		K ₁₅ M-45
II P			M-12
I P			M-8
PARTER			M-4
PIONKA	o		SUTERENNA M-2

MISTRZ KOMINIARSKI
horo
 Daniel Siara