

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Grodzisko-Zdrój, dnia 09.02. 2015 r.

Opinia Nr 000126

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Daszyńskiego nr 6/20 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr. 10 i 11 to jedne przewody w obrębie mieszkanca.
2. Przewód kominowy nr. 10 może być przeznaczony dla istniejącego pieca żel lub po jego likwidacji do podłączenia pieca kuchenkiego bądź do podłączenia pieca CO na paliwo stałe. Zamieszki pięt na opał stały kocioł gazowy CO z zamontowaną kolumną podłączoną do zewnętrznej okładki powietrzno-spalinowej zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt.
3. Wentylacja wspomagana kuchni istniejąca do przewodu nr. 11 jak i wentylacja łazienki do kolumny kominowej ponad dach prawidłowe.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne prawidłowo zamontowane.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paws, Marek Buchała

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Grodzisko-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyć orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniele Stara

Pieczęć i podpis



	10	11	
STRYCH			
III P	$\bar{z}_{20}$	$\bar{w}_{20}$	
II P	$\bar{p}_{15}$ $\bar{z}_{15}$	$\bar{w}_{15}$	
I P	$\bar{p}_{10}$	$\bar{w}_{10}$	
PARTER			
PŁONICA			

MISTRZ KOMINIARSKI

nowe
Danieł Stara