


T-2015/08/10/20330

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60



Wałbrzych, 13.08.2015r.

WN.5183.1496.2015.MT

TIT-p.MZB

2015.08.18

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/2472/2015 z dnia 07.08.2015r. (data wpływu: 11.08.2015r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Piaskowej 2 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- wykonaniu c.o. na paliwo gazowe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wymianie stolarki okiennej (według załączonego szkicu);
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

W związku z zamiarem wykonania c.o. na paliwo gazowe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej, wnoszę następujący warunek konserwatorski do planowanego zamierzenia:


- przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach. Dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku lub bocznej.

Rysunek stolarki okiennej, przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Marta Kruk
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat - 111240-13321-7-R;
2. a/a MT



x 1 kpl.



x 3 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

załącznik do pisma:

znak: WRS/13.1486.2015/MF
data: 13.08.2015

11.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI 18 17
WAL PRZYCH
C/11A: BUDISŁAWSKA 1, 50-101
UL. KOZAN 1, TEL. (071) 843-27-32
KUP 296-690-26-64

Szczecin, dnia 06.08.2015 r.

Opinia Nr 006511

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Piaskowej nr 2/1 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istnieje pociąg powietrza z pieca do kocioł gazowy 10 z samodzielną kolumną podłączoną do zewnętrznej ściany powielacza spalniczego zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylacja odpowietrzenia kolumn przewidziana w projekcie w 2. Wentylacja odpowietrzenia, tuszenia napływu ciepła obrotowego przepięcia - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zaleca się należy napisać paragraf z zaleceniami poprawy urządzenia kominowego np. samodzielną kolumnę.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Prochal, Beniamin Szajda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 07.08.2015

podpis:

INSPEKTOR
ds. Urządzania Budynków
Tomasz Łodkowski

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozróżnień należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odbiorcie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samoty

SKALA ORIENTACYJNY



	1	2	3	4
STYCH				
STYCH W P	P ₄₁			
U P	W ₂			W ₃
I P	W ₅		W ₆	
PARTER	W ₁	W ₄		
PRÓBA				

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj