

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ul. ŚW. FLORIAN 16/17 WROCLAW
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 898-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 05.11.2015 r.

Opinia Nr 006649

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 40/4 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wydłuzenia urządzeń

p. D. Kosiński

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 3 może być przeznaczony dla pieca CO na opał stały lub kocioł gazowego CO po zaizolowaniu wkładu spalinowego. W przypadku użytkowania pieca w przedpokoju wentylacja wspierana po zaizolowaniu wkładu można połączyć do przewodu nr 1 lub bezpośrednio do przewodu nr 4
2. Wentylacja wspierana kuchni i łazienki prawidłowo w przewodach nr 9 i 11
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić wolną przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Bucek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawy Zdrój

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii

dnia 16.11.2015

podpis:



Uwagi: L. dz. 4283

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkło orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebna skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pitęć i podół

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
STRUCH															
II P						W ₇	W ₇	W ₇						W ₇	M-7
I P			W ₄			W ₄		W ₄		W ₄	W ₄				M-4
PARTER			W ₁			W ₁							W ₁		M-1
PRAWICA															

M-1 - wydawać opłatę 005605; przewód nr. 2-COK,
przewód nr. 1 - po zamocowaniu wkładu woul. przedpokoj.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara