

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 02.10. 2013 r.

WYKONAWCZYM
ZAKŁAD KOMINIARSKI
WALBRZYCH
UL. WŁADYŚŁAWA SZCZAWNO-ZDRÓJ
54-600 SZCZAWNO-ZDRÓJ
TEL. 71 74 66 26-06

Opinia Nr 004809

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gell. Andrusza nr 148/8 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Białe Kamienie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący, nieprawidłowy słup podłączenia nie pozwala na podłączenie jakiegokolwiek pieca do przewodu nr 3, który jest jedynym przewodem zachodzącym na mieszkanie.
2. Istniejąca wentylacja wpuszczająca powietrze do kuchni i łazienki nieprawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Brzuch

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK B.O.U. Białe Kamienie
Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 03.10.2013

INSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków
podpis: Tomasz Łęka

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyć orientacyjnie na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)


Kierownik Zakładu
Rol. Mistrz Kominiarski

Pieczęć i podpis
Jerzy Sława

ulica



M-9



	1	2	3	
STRZYCH				
II P			LOK 8	M-4 N-8
I P			LOK 3	M-3
PARTER				M-2
PIWNICA				

