

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pionierzy kominiarstwa) WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Polig. 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 808-000-000-000

Wzrosty, dnia 30.09.2015

Opinia Nr 006590

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 210/7 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
BOK - Podgórne

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pracy went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2015 - 10 - 01

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prze kuchenney most był podłączony do
przewodu nr 1
Prze potopowy most był podłączony do
przewodu nr 3
Wentylacja wewnętrzna zewnętrzna prawidłowa

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Podgórne
1 egz. dla RZK w Wętku

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Pieczęć i podpis

Opis 06590



1	2	3	4	
				$\bar{H}_p$ słuch.
H_8	P_{10}	$\bar{Z}_8$		$\bar{P}_p$
$\uparrow H_7$		$\uparrow P_7$		$\bar{P}_p$
			CO 002 11	$\bar{P}_{ceter}$
				$\bar{P}_{mura}$

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian
 Sebastian Samotyj