

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" W WROCLAWIE
SEJOWY ZBIÓR ZOBOWIĄZANIEK 17
WALIDZACH
REG. ILO: 50-510-01-20-03-30-03-32
ul. Różana 1, tel. (71) 643-21-32
tel. 664-100-20-04

Szczecin, dnia 04.12.2015 r.

Opinia Nr 006717

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dobrowskiego nr 38/45A w Świdnicy
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 (50x50cm) może być przeznaczony do podłączenia dwóch piecy grzewczych kaflowych a przewód nr 3 jednego pieca kaflowego
2. Ze względu na błąd przebiegu wentylacyjnego, wentylacja mechaniczna klatki i ewentualną wentylację tarasu wykazać wg obowiązujących przepisów - projektu
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych kominowych zapewnienie należytego połączenia z wentylacją poprzez wystrzelenie wentylacji.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B. O. K. Biały Kamień
Szczecin - Edyta
Dyrektor
Tambis

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 07.12.2015r.

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozróżnień należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość użytkowania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na osłonie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Dariusz Siara

Pięczę i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



ISTNIEJĄCY WŁADZ POMIĘSZCZEN



	2	3
STRYCH	$\tilde{Z}_{11}$	K_{12}
II P		N-9Z N-6Z
I P		K_{11}
PARTER	$\tilde{P}_1$ $\tilde{Z}_1$	$\tilde{Z}_3$
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Szczecin-Zdrój, dnia 04.12.2015 r.

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALSAZYCH
Filia: 50-510 SZCZECIN-ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (94) 443-21-32
tel. 94 443-20-642

Opinia Nr 006716

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 38/8 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B. O.K. Bratę Kaurion

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 (50x50 cm) może być przeznaczony dla pieca kuchenego.
2. Ze względu na brak kominu wentylacyjnego, wentylację wyprzedzić, kładąc wykonanie wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnienie właściwego napływu powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Bursak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B. O.K. Bratę Kaurion

1 egz. dla RZK Szczecin-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 01.12.2015

podpis:

INSPEKTOR
ds. Urządzania Budynków

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skażenie orientacyjny na odwrócić
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

WYSTYŻ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pisze i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	
STARYCH	$\tilde{Z}_{10}$	
II P	K_8	7 z
I P		5 z
PARTER	$\tilde{Z}_3$	
PILONKA		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara