

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"  
 (OWOZ) Z SIEDZIBĄ W WROCLAWIE  
 REJONOWY ZARŁAD KOMINIARSKI NR 180  
 WĄLBURZYCH  
 FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
 ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-37  
 NIP 886-006-20-64

Szczawno, dnia 18.08.2015 r.

Opinia Nr 006518

p. D. Kosi  
 P.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Chłubińskiego nr 8/6 w Wąlburzych 31007  
 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn uszkodzenia urządzeń

W zylazku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. W zylazku przed kominem połączonym z piecem nr 5 kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą, można podłączyć do przewodu nr 3 po zamontowaniu wkładu spalinowego w zaciąg powietrza dla kotła wykonanej z boku budynku lub kocioł podłączyć do samodzielnego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wytycznymi producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylacja wywiewna kuchenii istniejąca w przewodzie nr 1 polikondensacyjnej wentylacji powietrza.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napięcie powietrza z zaciągu poprzez umieszczenie nawiewnika.

Inne uwagi: kocioł produkuje nadmierne ilości ciepła, przewidywany zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane przez przewody do kotła jest podłączony.

Kontrolę dokonał: Marcin Bielecki Kierownik Kominarski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój  
 1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii BOK  
 "Stary Zdrój" Wąlburzych  
 podpis:

19. SIE. 2015

Uwagi:




1. Po dokonaniu proponowanych zmian należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic ostateczny na odrębnie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
 (oprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sébastien Samotyja

# 52116 ORIENTACYJNY



Handwritten signature or initials.