

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Łedz, dnia 31.03.2014 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 520 520
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 296-000-26-54

Opinia Nr 005207

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dobrowskiego nr 1/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P.O.U. Białe Kamienie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kuchenny można podłączyć do przewodu nr. 3 a piec pokojowy do przewodu nr. 4 (pokój nr. 2) w pokój nr. 1 klatki kominowej
2. Istniejący stan podłogi nie pozwala na podłączenie pieca CO na paliwo stałe
3. Zamontować piec na paliwo stałe: koszt gazowy CO z zamkniętą kominą, podłączyć do zewnętrznej okładki powłoki spalinyowego zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt
4. Wymagania wykonania kuchni istniejącej
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza zzewiaty poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciało, Remigiusz Sajdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: P.O.U. Białe Kamienie

1 egz. dla RZK Szczawno-Łedz

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca




(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁE KAMIEŃ"
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
58-304 163 163
Za zgodność
inżynier



MISTRZ KOMINIARSKI
Geore
 Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI nr 17
WAŁBRZYCH
UL. RÓŻANA 1, TEL. (074) 843-27-02
NIP 896-000-20-84

Opinia do opinii nr 005207.....z dnia

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego..... nr 1/3.....
w Wałbrzychu
administracyjnym przez D.O.K. Biały Kamień.

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza się co następuje: dotyczy punktu nr 4.....
Ze względu na całkowite odłączenie łazienki od mieszkania.....
wentylację wywieroną kuchenką wykonać wg obowiązujących.....
przepisów.....

Uwagi.....

Wałbrzych 02.04.2014.....

/uprawniony mistrz kominiarski /
MISTRZ KOMINIARSKI

More
Daniel Siara

Za zgodność
z oryginałem

Miejski Zarząd Budownictwa
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 165

