

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
św. FLORIAN we WROCŁAWIU**

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
TEL: 53-319 40 00 (CZASOWO 2 DROGI)  
ul. Różana 1, tel. (074) 643-27-32  
HIS 605.070.20-24

Opinia do opinii nr 005917 z dnia 01.12.2014

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Piawalskiej nr 7/16  
w Wałbrzychu  
administrowanym przez M. O. K. Białą Kawię

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia .....

W związku z czym stwierdza się co następuje : .....

Aktualizacja .....

.....

.....

.....

Uwagi .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wałbrzych 26.01.2016

uprawniony mistrz kominiarski /  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

26.01.2016  
INSPEKTOR  
ds. Utrzymywania Budynków  
Wojciech Kłodowski

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
TEL: 58-310-6224 WZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 896-090-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 01.12. 2014 r.

Opinia Nr 005917

w budynku przy ul. Piaskowej nr 7/16 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy w. 2 może być przeznaczony do podłączenia pieca kuchennego. Piec poliporowy w podwórku w. 4 do którego podłączony jest nieprawidłowo piec CO z. 4-6.
2. Wentylacje wykonano, kurtki wykonano wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy dopływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marek Budał

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Biuro Obsługi Klienta  
"ŚW. FLORIAN"  
ul. Św. Mikołaja 16/17  
50-106 Wrocław



Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

03.12.2014

# SZUK ORIENTACYJNY



|         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STRYCH  |                 | K <sub>16</sub> |                 | P <sub>16</sub> | P <sub>15</sub> |
| II P    | P <sub>11</sub> |                 | K <sub>11</sub> |                 |                 |
| I P     | P <sub>7</sub>  |                 |                 | COŁO<br>6       | P <sub>5</sub>  |
| PARTER  |                 |                 | P <sub>10</sub> |                 | P <sub>1</sub>  |
| PIWNICA |                 |                 |                 |                 |                 |

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Daniel Sława*  
 Daniel Sława

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
św. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
TEL: 68-310 820 ZAWO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 641-080-20-84

Opinia do opinii nr 0059/18..... z dnia 02.12.2019

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. ....Praskowej..... nr 7/11.....  
w Wałbrzychu  
administratorem przez B.O.K. Białę Kanię

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia .....

W związku z czym stwierdza się co następuje: .....

Aktualizacja.....

Uwagi .....

Wałbrzych 26.01.2016.....

Uprawniony mistrz kominiarski /

MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Stara

28.01.2016  
INSPEKTOR  
ds. Utrzymywania Budyneków  
Tomasz Dodański

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
FILIA: 58-310-6 ZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 896-000-20-54

Szczawno Zdrój dnia 02.12.2014 r.

Opinia Nr 005918

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Piaskowej nr 7/11 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.U. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 3 po likwidacji istniejącego pieca pokojowego będzie można przerwać do podłączenia pieca kuchennego a piec pokojowy można podłączyć do przewodu nr 1.
2. Wentylację wywiewną kuchni wykonać wg obowiązujących przepisów i projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pawś, Marek Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Biały Kamień  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opinia odbiorcy w dn. 2.12.2014  
KLIENTA

02.12.2014

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Stara  
Pieczęć i podpis

# SZUK. ORIENTACYJNY



100

|                 | 1       | 2       | 3         | 4       | 5       |
|-----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| STROCH<br>1/1 P |         | K<br>10 |           | P<br>16 | P<br>15 |
| 1/1 P           | P<br>11 |         | K<br>11   |         |         |
| 1/1 P           | P<br>7  |         | COOK<br>6 | P<br>5  |         |
| PARTER          |         |         | P<br>10   |         | P<br>1  |
| PIWNICA         |         |         |           |         |         |

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Daniel Stara*  
 Daniel Stara