

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w/w Wrocław
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
KILIA: 50-510 622 000 2DRÓ:
ul. Różana 1, tel. (71) 843-27-32
NIP 668.999.70 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

szerszo-Zduj, dnia 18.02. 2016 r.

Opinia Nr 006838

w budynku przy ul. Fortecznej nr 64/2 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Piaszkowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Istniejące wentylacje wysięgowe przewidziane
podłączone do przewodów: toaleta w 1, kuchnia w 4
i łazienka w 3. Dla prawidłowego ich funkcjonowania
zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez
urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaszkowa Góra
1 egz. dla RZK szerszo-Zduj

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Słara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I P										14-10
II P		W _T			W _K	W _E				14-8
III P										14-6
IV P		W _T			W _K	W _E				14-4
PARDIAZ	W _T		W _K					W _E		14-2
PIONKA										

W_K - wentylacja kuchnia
W_E - " - łazienki
W_T - " - toalety

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Daniel Stara