

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU**

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

Opinia do opinii nr 005795..... z dnia 14.10.2014

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. ...Sen. Audersa..... nr 11/1.....
w Wałbrzychu
administracyjnym przez M.C.K. Biały Kamień

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza się co następuje :

.....Aktualizacja.....
.....
.....

Uwagi


.....
.....

Wałbrzych 17.02.2016.....

/uprawniony mistrz kominiarski /

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara



KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI nr 17
WALERZYCH

FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRĘ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-37

NIP 896-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 14.10. 2014 r.

005795

Opinia Nr

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 11/1 w Dąbrowie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 3 (50x50cm) może być przeznaczony do podłączenia pieca kuchenowego i pieca pokojowego w pokoju nr 1 w pokoju nr 2 brak kominu. Ścieżkę odprowadzenia wszystkich produktów spalania proponuje się, zamontować powyższe piecy, piec (C) na opał stały podłączyć do przewodu nr 3.
2. Wentylacja wspomagana kuchenki i pieca w przybudowie nr 4
3. Wentylacja wspomagana kuchenki wylotowa wg obowiązujących przepisów - projekt
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Michał Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.U. Biały Kamień

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład i druk: POLDRUK - tel. 74 664 26 06

Za zgodność
z oryginałem

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wąbrzych, ul. Gen. Andersa 165


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis


9/9

SKALA KRYMINALNY 1:100

ul. Andrzeja



PRZEWODY 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 - 14x14
 PRZEWOD 3 - 50x50
 PRZEWOD 9 - 30x25



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STRYCH									
II P	W ₆		COK ₇			W ₇	W ₆	COK ₆	
I P		W ₃	COK ₄		W ₄		W ₃		I ₃
PARTER				W ₁			W ₁		POW. 1
PIONIERA									

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara