

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 50-310 620 000
UL. ROZANA 1, TEL. (074) 843-27-32
NIP 895-060-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 17.02. 2016 r.

Opinia Nr 006834

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dobrowskiego nr 1/6 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące dwa przewody w mieszkaniu to przewody dymowe. W związku z opóźnieniem kocioł gazowy CO z zamkniętą kominową podłączony do układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wyposażeniem producenta. Układ wyprodukować wg projektu.
2. Wentylację wywiewną, kuchnię, łazienkę oraz dla kotła CO, gdyż był zamontowany w miejscu pomieszczenia wykonanie wg obowiązujących przepisów - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy ciągły przepływ powietrza z recirkulacji poprzez urządzenia wewnętrzne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paliś, Marek Biniak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 18.02.2016

INSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków
podpis: [Podpis]
[Podpis]

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skie orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

[Podpis]
Daniel Słota

Pieczęć i podpis