

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 08.03.2016 r.

KOMINIARSKA Spółdzielnia Pracy  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR  
WALEREYCH  
PILNA: 88-310 42 42 42  
ul. Różana 1, 51-101 (071) 844 11 11  
NIP 888 000 000

Opinia Nr

000921

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

1-go Maja

nr 63/3 w

Wrocław

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony dla pieca kuchenno-kuchennego a przewód nr 9 dla wentylacji wspomaganej kuchen
2. Przewody kominowe 19 i 20 mogą być przeznaczone do podłączenia pieca kuchenno-kuchennego i pieca kuchenno-kuchennego a przewód nr 11 na wentylację wspomagającą kuchen
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zaleca się ustalenie napływu powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie mechaniczne

Inne uwagi: dotyczy punktu 1. zamieszkania pieca kuchenno-kuchennego do przewodu nr 1 na podłączenie pieca kuchenno-kuchennego i pieca kuchenno-kuchennego

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Bzilek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 13.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebnie skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

# GEOLIC ORIENTACYJNY

14x20

1  
20


5  
6  
7  
8  
9  
10

DACH


11  
12  
13  
14  
15  
16

13  
20

14x20



KORYTAŁBZ



	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
STOKA																
II P		P <sub>21</sub>	W <sub>21</sub>	W <sub>22</sub>								W <sub>20</sub>	W <sub>19</sub>	W <sub>18</sub>	P <sub>14</sub>	
I P		P <sub>12</sub>			W <sub>12</sub>	W <sub>13</sub>					W <sub>11</sub>					
PARTER	↑ 3						W <sub>3</sub>	W <sub>6</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>					↑ 3	↑ 3

MIETRZ KOMINIARSKI  
Danieł Siara