

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć) Zakład Kominiarski Wrocław
"ŚW. FLORIAN"
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 8
Tel. (074) 84 23 288
NIP 886-000-20-54

Wrocław, dnia 25.02.2016 r.

Opinia Nr 006890

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Smolnicka nr 74/8 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIO Sp. z o.o.
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' piecek
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń'

2016-02-26

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pracownicy podjęli do pracy
nr. 2 (jedna idea)
Wzrostające wymagania wykonania wg
obowiązujących przepisów i zgodnie z projektem,
W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń
kominowych należy zapewnić dopływ
powietrza z zewnątrz -

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

data

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkło oświaty na odwrócić.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

Miejsce i podpis

WYKONANIE PRACY WYKONAWCZO-KONSTRUKCYJNEJ

Opis: 0890



1	2	
		stych-
P_{13}	V_{12}	$\bar{I}_p$
K_7	P_8	$\bar{I}_p$
	$\bar{Z}_{112}$	podst
		prawy

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samojlik

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI

58-301 WALBRZYCH, Pole Pole

Tel. (074) 84 23 286

WID 28 84 23 286

Opinia Nr 006887

Wrocław, dnia 25.02.2016 r.

w budynku przy ul. *Swidnicka*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

44/M+13 wietonijczy
MEB Sp. z o.o.
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *pieca*.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

2016-02-26

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w lokalu w 13
podłączony do przewodu w 1
W lokalu w. 13 nie ma możliwości
podłączenia pieca grzewczego.
Wymagane wykonanie kolumny wg projektu.
Alternatywnie: ogólniejsze warunki na dwa lokale
w 13. Kolumna grzewcza z zamk. termow.
podłączony do utrudn. połączenia z przewodowego
zgodnie z wymogami projektu.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał:

S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
w wietonijczy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

Opis: 0087

lok. cel w 11	proddanie
kontar-	lok. cel w 13

1	← piec gnieciony
2	

	1	2	
			zat.
↑			
P ₁₀	V ₁₂	I _p	
V ₇	P ₈	I _p	
	I ₁₂		parten
			muwice

MISTRZ KOMIWIARSKI
Sebastian Samoty