

Stadium: **AUDYT REMONTOWY**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa
Ul. Osiedle Górnicze 19
58-308 Wałbrzych**

Obiekt: **BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Osiedle Górnicze 19 w Wałbrzychu**

Audytor: **mgr inż. Piotr Rajca**

Podstawa opracowania audytu remontowego:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytu , a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zmiana z dnia 3 września 2015r.

Świebodzice – grudzień 2015 r.