

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
Krajowy Zakład Kominiarski KRN 17
WALCOWYCH
ul. 30-310 GOSZCZAKÓW ZDRÓJ
tel. 71 443-27-32
e-mail: komin@sf.com.pl

Szczawno-Zdrój, dnia 09.03. 2016 r.

Opinia Nr 006922

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 145/2 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istnieje konieczność przewodu szczelnego
2. Podłączenia w przewodzie nr 3 nieprawidłowe - piec COK z M-2 razem z piecem kuchennym z M-7 - rozciągają
3. M-2: dwa PCV, piec COK w przedpokoju - brak wentylacji wyrównano - naciętniej, odprowadzenie spalin funkcyjnie - prawidłowe, wentylacja wspierana Torcentem na zewnętrznej nieprawidłową, podłączenie rurki do przewodu wewnętrznego wykonano z materiału kwasoodpornego - obecnie rura aluminiowa. W kuchni brak wentylacji wyrównanej. Zakaz użytkowania rurki i pieca CO do czasu usunięcia szkielek

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paus, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Skład i druk: POLDAUK - tel. 74 664 26 06



Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis



COK - piec CO opał stały
K - piec kuchenki
J - joulers

	1	2	3
STRIYCH			
II P	COK 4+5		K 7
I P			COK 2
PANETER			
PUDWIL			

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 88-310 822 400
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 889-080-20-54

Opinia do opinii nr 006922 z dnia 09.03.2016

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. ...Gen. Andrzeja... nr 145/2...
w Wałbrzychu
administracyjnym przez B. O. K. Białą Karwin

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia pieca O etar...
W związku z czym stwierdza się co następuje: nieprawidłowo... obecnie...
podłączenie pieca O etar... można przetranszować... do...
wzrostu... wpływu... na... dla... pieca...
wzrostu... przepływ... w...
.....

Uwagi

Wałbrzych 25.04.2016

/uprawniony mistrz kominiarski /
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara