

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALIBRZYCH  
TEL: 50-310 42 42 ZCZASNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1 tel (074) 843-27-32  
NIP 896-080-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 07.04. 2016 r.

Opinia Nr 007012

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pluga nr 10/4 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- Brak wadliwych przewodów do podłączenia kotła gazowego.
1. Kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą podłączone do układu powietrze-spalinowego zgodnie z wymaganiem producenta. Układ zaprojektować wg projektu tech.
  2. Wentylacja mechaniczna kuchenki współpracować z obrotowymi przepisami. Wentylacja mechaniczna kuchenki istniejąca w przewidzianej ul. 3.
  3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Budał

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.  
"Śródmieście"  
08. KWI. 2016  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Gurle  
Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

